

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20161013-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- dm-drogerie markt
- _____

Art der Arbeiten:

Routine Begehung der Außenanlage, der Dachflächen. 3-mal Sprinklertest.

Der Summer der Hebeanlage ist auf Alarm, der Schwimmer hängt, Schwimmer angeklopft, Pumpe läuft wider „siehe Bilder“.

Beim OBI Markt nochmals die zu reparierenden Fugen ausgemessen und Bilder gemacht.

Firma Geier macht die Trafo Wartung und hat zusätzlich noch die VDS Beanstandungen (Berührungsschutz installiert. Es gab noch eine Diskussion das Geier auch den Trafo 1 warten soll. Nach vielen Telefonaten u.a. e-Netz Südhessen wurde klar gestellt das der Trafo 1 von der Südhessen gewartet wird und deren Eigentum ist.

Trafo Schacht ausgekehrt.

Besprechung mit den Marktverantwortlichen.

Abnahme der arbeiten von Geier.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
13.10.2016			Tayfun Sökmen
13.10.2016			

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung