

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20161107-1

Objekt:

Kaufland
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- Aussenanlage
 - Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
 - OBI Markt
 - Takko Markt
 - dm-drogerie markt
 -

Art der Arbeiten:

Kaufland Fettabscheider: M-Bautechnick, Marcin Sciegai haben das Häuschen über den Schacht gebaut, bis 22:00 Uhr versucht den Schachtdeckel zu öffnen ohne Erfolg. Vereinbart das am 08.11. um ca. 10 Uhr noch mal versucht wird den Schacht zu öffnen. Herr Richter um ca. 21.20 Uhr informiert, Nohl informiert und per Mail vom Handy Firma Schäfer und Sohn informiert.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
07.11.2016			Tayfun Sökmen
07.11.2016			

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung