

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20161109-4

Objekt:

Kaufland
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- Aussenanlage
 - Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
 - OBI Markt
 - Takko Markt
 - dm-drogerie markt
 -

Art der Arbeiten:

Den Deckel mit der Rüttelplatte und Gummi ca. 40 min. gerüttelt. Anschließend die Hebeeinrichtung aufgebaut und versucht den Deckel zu heben, ohne Erfolg. Dann beschlossen die Fließen, zunächst an einer ecke zu entfernen.

Nach entfernen der ersten Fließen gesehen das die Platte eine Vollgussplatte ist.

Sämtliche Fließen auf der Platte entfernt. Noch mal die gussplatte mit schwären Hämmern bearbeitet, damit die Haftreibung gelöst wird. Hebe Einrichtung wider aufgebaut. Platte konnte nicht gehoben werden.

Die Platte muss mit einer Flecks oder Schneidbrenner zerteilt werden. Termin 10.11.2016 um 22:00 Uhr.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
09.11.2016			Tayfun Sökmen
09.11.2016			

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung