

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20161124-1

Objekt:

Kaufland

Ober-Rodener-Str. 13-17

63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
☐ OBI Markt
☐ Takko Markt
☐ dm-drogerie markt
☐ _____

Art der Arbeiten:

Alles benötigten Gerätschaften in den Schacht gebracht. Alle Anschlüsse vorbereitet, Wasserzähler im HAR Raum an die Kaltwasserprobeleitung angebracht und Wasserschlauch und drei Stromkreis in den Schacht gelegt. Den grob Schlamm aufgenommen in Bottiche. Ca. $\frac{3}{4}$ Bodenfläche und Wandfläche bis zu einer Höhe von ca. 1,50 m, mit Hochdruckreiniger gereinigt und den Schlamm im Saugschacht gesammelt.

Maschinen / Geräte: Hochdruckreiniger, Tauchpumpe, Industriesauger, 100 m Schlauch und Stromkabel.

Wasserzählerstand vor Beginn: Zähler-Nr. 16039514, Wasserstand: 0,266m³.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
24.11.2016			Tayfun Sökmen
24.11.2016			Dominic Weicker
24.11.2016			

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung