

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20161126-1

Objekt:

Kaufland

Ober-Rodener-Str. 13-17

63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
☐ OBI Markt
☐ Takko Markt
☐ dm-drogerie markt
☐ _____

Art der Arbeiten:

Restlichen Schlamm ausgepumpt. Sämtliche Maschinen / Geräte und Versorgungsleitungen aus dem Schacht mit Seilwinde rausgeholt und hinten im Käfig verstaut.

Am Montag wird der dort in Eimern gesammelt und entsorgt.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
26.11.2016			Tayfun Sökmen
26.11.2016			Dominic Weicker
26.11.2016			

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung