

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20170524-3

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☐ Kaufland
☐ OBI Markt
☐ _____

Art der Arbeiten:

Begleitung von Herrn Thomas Schmidt bei der Besichtigung des gesamten EKZ mit dem Schwerpunkt auf Kaufland und OBI.

Kaufland:

Wasserkessel hat ungewöhnlich viel Wasser verloren. Laut Recherche hat die Fa. Nohl am Vorabend Wasser entnommen und vergessen wieder aufzufüllen.

Wasser und Luft wieder aufgefüllt, wobei festgestellt wurde, dass der Kompressor nicht bei 9,5 bar abschaltet. Hierfür muss ein Techniker kommen.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
24.05.2017			Bernd Schnädelbach
24.05.2017			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung