

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20170809-2

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

## Leistungsorte:

- ☐ Apotheke im Kaufland
- ☐ Aussenanlage
- ☐ Backhaus Schäfer GmbH
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ HandyIn
- ☐ Kaufland
- ☐ Kaufland-Feinkost
- ☐ Kaufland-Metzger
- ☐ Kaufland-Schuster
- ☐ Lidl Markt
- ☐ OBI-Bäcker
- ☐ dm-drogerie markt
- ☐

- ☐ Kaufland-Blumen
- ☐ Kaufland-Friseur
- ☐ Kaufland-Reisebüro
- ☐ Kaufland-Tabak, Lotto & Zeitungen
- ☐ OBI Markt
- ☐ Takko Markt
- ☐

## Art der Arbeiten:

EKZ Rödermark, Mietbereich Dänisches Bettenlager - Mängel aus Sachverständigenprüfung (Dekra), Firma Kreis Elektriker Herr Reis die Kabel zwischen Decke vom Bettenlager gezeigt und besprochen.

Firma Nöhl hat die Stützbatterie im Sprinklerschrank in der Zentrale getauscht

Kontrolle der erfolgten Mängelbeseitigung von durch Mieter zu vertretenden Mängeln "Mail vom 28.07.2017  
Uwe Grund um 8:18 Uhr.

Menge / Einheit	Material
88 RM	An und Abschut

Datum:	von:	bis:	Monteur:
10.08.2017	8:00	17:00	Tayfun Sökmen
09.08.2017			





OBJ / Kaufland  
Bauvorhaben  
Ober-Rödener-Str. 13  
Straße  
63322 Rödermark  
PLZ / Ort

3015-371908-01  
Projekt-Nr.

Folgeschaltungen und Weitermeldungen abgeschaltet

Bestätigt: Datum/Unterschrift

Auszuführende Arbeiten:

Name in Druckbuchstaben

## Leistungsnachweis für

Arbeitsstunden inkl. An- und Abreisestunden

Name	Bez.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Gesamt- stunden
Lombardo	3				10/08 Pschl				
Schin									

Bez.: 1=Monteur, 2=Obermonteur, 3=Servicetechniker, 4=Montage-/Kundendienstmeister, 5=Projektingenieur

## Geräteinsatz

Fahrzeug / Werkstatteinheit

Fahrzeug / Werkstatteinheit	Bez.	Std.	km	Std.	km	Std.	km	Std.	km	Std.	km	Std.	km	Std.	km	Gesamt- Std.	km
M-QT-586	12							10/08 Pschl									

Arbeitsgeräte/Sonstiges

Arbeitsgeräte/Sonstiges	Bez.	Arbeitshöhe	Tage	Transport

Bez. = Fahrzeuge: 12= Fahrzeuge bis 4,5 t Gesamtgewicht, 13= Fahrzeuge bis 7,5 t Gesamtgewicht, 14=Werkstatteinheit  
Bez. = Arbeitsgeräte: 21= Scherenarbeitsbühne, 22= Scherenarbeitsbühne Allrad, 23= Teleskoparbeitsbühne  
Bez. = Sonstiges: 31= Gabelstapler, 32= Materialtransport

## Materialverbrauch

Menge	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Intern
	siehe Angebot 371908		
	vom 3.07.2017		

Ausgeführte Arbeiten

Austausch der Akkus der Störmeldezentralen  
laut Angebot vom 3.07.2017

Anlage betriebsbereit übergeben ☒ Ja ☐ Nein

10.08.17  
Datum  
Unterschrift (FPS-Mitarbeiter)  
Lombardo

Name in Druckbuchstaben



Vorstehend ausgeführte Leistungen beauftragt und anerkannt  
Folgeschaltungen und Weitermeldungen eingeschaltet

10.08.17  
Datum  
Unterschrift (Kunde)  
Tayfun Sökmek

Name in Druckbuchstaben

Verweis auf aktuelle Bedingungen für Lohnarbeiten.