

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20170829-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
-
-

Art der Arbeiten:

Wöchentlich Routine

Sprinkler-Tests

Notbeleuchtung OBI: D4/1 das Leuchtmittel getauscht.

Bei D6/1 sollten die Folie neu bestückt werden, da die aktuellen zerbröseln.

Notbeleuchtung im Kaufland: in der Warenannahme am Tor zum Markt muss bei einer Leuchte der Starter getauscht werden.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
29.08.2017			Bernd Schnädelbach
29.08.2017			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung