

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20170915-3

**Objekt:**

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

**Leistungsorte:**

- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- \_\_\_\_\_

**Art der Arbeiten:**

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

Deichmann:

Lager Notbeleutung Linie D5/2-3 defekt: getauscht.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
15.09.2017			Bernd Schnädelbach
15.09.2017			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung