

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20170915-3

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

Deichmann:

Lager Notbeleutung Linie D5/2-3 defekt: getauscht.

Menge / Einheit Material

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |

| Datum: | von: | bis: | Monteur: |
|------------|-------|-------|--------------------|
| 15.09.2017 | 12:00 | 19:15 | Bernd Schnädelbach |
| 15.09.2017 | | | |

