

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20170915-2

Objekt:

Kaufland
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:



Art der Arbeiten:

Wartung der GLT durch Firma FSZ Nattland:

Zu sämtliche Anlagen und Unter-Verteiler mit Bus-System die Wartungs-Techniker geführt und begleitet.

Aufsicht der Techniker während der Verweildauer im Kassenraum.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
15.09.2017			Tayfun Sökmen
15.09.2017			

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung