

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20170915-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- _____

Art der Arbeiten:

OBI:

Wasser-Eintritt Glas-Dach im Garten-Center am Stand Garten-Planung zzgl. Gang Outdoor Leaving, Notausgang zum Parkplatz, oberhalb der Grill-Ausstellung und Haupt-Flur Gartencenter / Gang 15 Zuschnitt

Erstmaßnahmen eingeleitet: Eimer drunter gestellt. Folie unterhalb der Dachverglasung angebracht.

1. Dachbegehung mit Hilfe von Steiger: Abbruch wegen Starkregens.

Weiterer Wassereintritt von Deichmann und Dänisches Bettenlager gemeldet: Wasser-Eintrittsstellen lokalisiert, Bilder erstellt und an FacilityEast geschickt.

2. Dachbegehung Garten-Center: Ablauf an Dachverglasung verstopft. Bilder erstellt und versendet.

Verstopfung beseitigt und provisorische Folie stabilisiert, zur Abdeckung für Nacht.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
15.09.2017	10:00	11:00	Tayfun Sökmen
15.09.2017	13:00	13:45	Tayfun Sökmen
15.09.17	14:30	18:30	Tayfun Sökmen

01831 449
OBI GmbH & Co. Deutschland KG
Härtle Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13
63322 Rödermark
Kunde bestätigt Ausführung
Telefon 06074/6962079
Telefax 06074/6962079

[Handwritten signatures and initials over the stamp]