

## **Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst**



Arbeitsschein-Nr. 20170920-2

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

### Leistungsorte:

- Aussenanlage
  - Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
  - Dänisches Bettenlager (Lidl)
  - Kaufland
  - OBI Markt
  - Takko Markt
  - 
  -

### Art der Arbeiten:

## Wöchentliche Routine.

## Sprinkler-Tests.

Kaufland: Kein Summer an nach Alarm an BMZ.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
20.09.2017	14:00	16:30	Bernd Schnädelbach
20.09.2017			

Bernd Schnädelbach

Bernd Schnädelbach Kunde bestätigt Ausführung