

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20170926-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

- Kaufland
- Kaufland-Feinkost
- Kaufland-Metzger
- Kaufland-Schuster
- OBI Markt
- Takko Markt
-

Leistungsorte:

- Apotheke im Kaufland
- Aussenanlage
- Backhaus Schäfer GmbH
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Handyln
- Kaufland-Blumen
- Kaufland-Friseur
- Kaufland-Reisebüro
- Kaufland-Tabak, Lotto & Zeitungen
- OBI-Bäcker
- dm-drogerie markt
- _____

Art der Arbeiten:

Altkleider Container Entsorgung abgenommen.

Kaufland: Türzylinder Überdruckanlage Lüftung Fluchttunnel und EMA Raum aufgemessen. Daten an Uwe Grund gesentet.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
26.09.2017			Tayfun Sökmen
26.09.2017			

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung