

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20171110-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark



### Leistungsorte:

- Aussenanlage
  - Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
  - Dänisches Bettenlager (Lidl)
  - Kaufland
  - OBI Markt
  - Takko Markt
  - 
  -

### Art der Arbeiten:

## Sprinkler-Tests.

## Wöchentliche Routine.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
10.11.2017	08:00	16:10	Bernd Schnädelbach
10.11.2017			

*Schädelbach*  
Bernd Schnädelbach

### Kunde bestätigt Ausführung