

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20171127-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- dm-drogerie markt
- _____

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

Begleitung Fa. Eble und Fa. Natland wegen Steuerung der Aussenbeleuchtung, Parkplatz und Werbung.

Vorhaben wurde nach 45. Minuten abgebrochen, da eine Steuerungsgruppe defekt und somit kein Zugang zu den Anlagen-Werten möglich.

Ein Austausch der betroffenen Baugruppen wird angeboten.

Begleitung Fa. Nohl zu kleinen Wartungsarbeiten an den 3 Sprinkler-Anlagen, sowie Frostschutz-Auffüllung.

Notbeleuchtung Kaufland: Linien 29/2 - 30/3 und 33/1 ausgetauscht.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
27.11.2017			Bernd Schnädelbach
27.11.2017			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung