

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitschein-Nr. 20171127-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- dm-drogerie markt
- _____

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

Begleitung Fa. Eble und Fa. Natland wegen Steuerung der Aussenbeleuchtung, Parkplatz und Werbung.

Vorhaben wurde nach 45. Minuten abgebrochen, da eine Steuerungsgruppe defekt und somit kein Zugang zu den Anlagen-Werten möglich.

Ein Austausch der betroffenen Baugruppen wird angeboten.

Begleitung Fa. Nohl zu kleinen Wartungsarbeiten an den 3 Sprinkler-Anlagen, sowie Frostschutz-Auffüllung.

Notbeleuchtung Kaufland: Linien 29/2 - 30/3 und 33/1 ausgetauscht.

Kaufland: Wasserkessel hat TÜV bis 11/2017.

OBI: Windfang: Schimmel an den Sockelleisten zwischen Herren- und Behinderten-WC

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
27.11.2017	07:15	17:15	Bernd Schnädelbach
27.11.2017			

64705

Bernd Schnädelbach

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung

Anschrift der Firma
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon: 07141 227810
Fax: 07141 22781418

Firma: Kaufland Vertrieb
Telefon: 035 74172