

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20180105-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☒ Aussenanlage
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☒ Dänisches Bettenlager (Lidl)
- ☒ Kaufland
- ☒ OBI Markt
- ☒ Takko Markt
- ☐
- ☐

☒ dm-drogerie markt

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests.

OBI / Dänisches Bettenlager / Kaufland: Luftdruck an den Trockenanlagen recht niedrig.

Luftdruck zentral im Kaufland-Einspeisetank von 7,5 auf 9,5 bar erhöht, wodurch auch an den anderen Anlagen die Werte in gute Bereiche > 8,0 bar angehoben wurden.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
05.01.2018	17:00	18:15	Bernd Schnädelbach
05.01.2018			

64705

Bernd Schnädelbach

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 / 40 78 10
Telefax 0 60 74 / 40 78 19