

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20180110-3

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

- Kaufland Apotheke
- Kaufland-Friseur
- Kaufland-Nagelstudio
- Kaufland-Tabak, Lotto & Zeitungen
- OBI-Bäcker
- dm-drogerie markt

## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Backhaus Schäfer GmbH
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- HandyIn
- Kaufland
- Kaufland-Blumen
- Kaufland-Metzger
- Kaufland-Schuster
- OBI Markt
- Takko Markt
- 
- 

## Art der Arbeiten:

Begleitung von Herrn Lange durch gesamte EKZ zur Objekt-Besichtigung.

Wöchentliche Routine.

Sprinkler-Tests.

## OBI:

Notbeleuchtung, Linie B12/9 keine Prüfung des Leuchtmittels bzw. des Schaltgerätes möglich, da an der Leuchte kein Strom anliegt.

Zu bemerken ist, das s an der Notbeleuchtungs-Zentrale auf dem Dach kein Fehler angezeigt wird.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
10.01.2018			Bernd Schnädelbach
10.01.2018			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung