

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20180110-3

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
-
-

Art der Arbeiten:

Begleitung von Herrn Lange durch gesamte EKZ zur Objekt-Besichtigung.

Wöchentliche Routine.

Sprinkler-Tests.

OBI:

Notbeleuchtung, Linie B12/9 keine Prüfung des Leuchtmittels bzw. des Schaltgerätes möglich, da an der Leuchte kein Strom anliegt.

Zu bemerken ist, das s an der Notbeleuchtungs-Zentrale auf dem Dach kein Fehler angezeigt wird.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
10.01.2018			Yeter Demir
10.01.2018	08.00	16:30	B. Schnädelbach

Yeter Demir

B. Schnädelbach

64705

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 06192/407849

Kunde bestätigt Aufführung
10.01.2018/407849

E-mail: Yeter.Demir@kaufland.de

Firma Kaufland Deichmann Schuh GmbH & Co. KG