

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

**FACILITY**  
**EAST**  
GEBÄUDEMANAGEMENT



Arbeitsschein-Nr. 20180115-1 # 1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

## Leistungsorte:

- ☐ Kaufland Apotheke
- ☐ Kaufland-Friseur
- ☐ Kaufland-Nagelstudio
- ☐ Kaufland-Tabak, Lotto & Zeitungen
- ☐ OBI-Bäcker
- ☐ dm-drogerie markt

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Backhaus Schäfer GmbH
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ Dänisches Bettenlager (Lidl)
- ☐ Handyln
- ☐ Kaufland
- ☐ Kaufland-Blumen
- ☐ Kaufland-Metzger
- ☐ Kaufland-Schuster
- ☐ OBI Markt
- ☐ Takko Markt
- ☐
- ☐

## Art der Arbeiten:

- Firma Elmatic Tauscht die Heizungspumpe
- Firma Elmatic Wartung Heizanlage
- Wisag erneuert den Mischer der Heizung "Scheidmann"
- GFA Tauscht die Frostschutzmittel Sprinkler / AV im Bereich Kaufland

Anlagen dieser Art sind genommen.

Menge / Einheit	Material
44 km	Anfahrt

Datum:	von:	bis:	Monteur:
15.01.2018	7:15		Tayfun Sökmen
15.01.2018			

**64705**

Tayfun Sökmen

Anschrift der Filiale:  
Kaufland Rödermark  
Ober-Rodener Str. 13, 15 und 17  
63322 Rödermark  
Telefon 0 90 74 40 78 10  
Telefax 0 90 74 40 78 14 15  
Kunde bestätigt Ausführung

→ siehe A-Schein 20180115-1 # 2

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

**FACILITY**  
**EAST**  
GEBÄUDEMANAGEMENT



Arbeitsschein-Nr. 20180115-1 # 2

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

- ☐ EKZ Rödermark
- ☐ Handyln
- ☐ Kaufland Apotheke
- ☐ Kaufland-Feinkost
- ☐ Kaufland-Metzger
- ☐ Kaufland-Schuster
- ☐ OBI Markt
- ☐ Takko Markt

## Leistungsorte:

- ☐
- ☐ Aussenanlage
- ☐ Backhaus Schäfer GmbH
- ☐ Deichmann & Mobilfunk
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ Dänisches Bettenlager (Lidl)
- ☐ EKZ Rödermark
- ☐ Kaufland
- ☐ Kaufland-Blumen
- ☐ Kaufland-Friseur
- ☐ Kaufland-Nagelstudio
- ☐ Kaufland-Tabak, Lotto & Zeitungen
- ☐ OBI-Bäcker
- ☐ dm-drogerie markt
- ☐

## Art der Arbeiten:

- In der Lüftungszentrale am Takko "Markt 09"  
ist der Fehlercode A7 = Wärmered.  
In die Lüftungsanlage geschaut, nach der Verkleidung  
abgemacht. Keilriemen ist gerissen. Bilder per Mail ca.  
13:20 Uhr an Frank Friedrichs geschickt.
- Hand Notleuchte im NEA-Raum erneuert inkl. Halten

Menge / Einheit	Material
44 km	Abfahrt

Datum:	von:	bis:	Monteur:
15.01.2018	Sicht	17:00	Tayfun Sökmen
15.01.2018			

**64705**

Anschrift der Filiale:  
Kaufland Rödermark  
Ober-Rodener Str. 13, 15 und 17  
63322 Rödermark  
Telefon 0 60 76 1 40 73 20  
Telefax 0 60 74 40 73 14 19

Tayfun Sökmen Vertrieb Kunde bestätigt Ausführung  
Firma Kaufland Vertrieb  
Postfach 35, 74172 Neckarstein

A-Schein 20180115-1 #1