

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20180131-4

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
-
-

Art der Arbeiten:

Sprinkler-Tests.

Alle Anlagen weisen ungewöhnlich hohe Drücke aus, im Speziellen bei OBI \geq 10 bar (Grenzwert für die Leitungen)

Wöchentliche Routine.

Kaufland:

BMZ: Summer war nach Alarm still und der Alarm-Zähler hängt mal wieder. (gleiche Anzahl, wie letzte Woche)

Deichmann: Laut der Marktleiterin macht die Klima-Anlage (GreenTec) über dem Eingang in nicht nachvollziehbaren Abständen ungesunde Geräusche.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
31.01.2018			Bernd Schnädelbach
31.01.2018			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung