

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20180223-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

OBI: 7 Türen gemäß Plan von innen und aussen fotografiert.

Deichmann:

Schaden an Plakat-Tür inner Griff. Müsste neu angebohrt und geschraubt werden.

Lager-Tür: Federn am Kippschalter für den Alarm gebrochen.

Kaufland:

vorderer Eingang, Tür Richtung Dänisches Bettenlager: Die Lüftung macht sehr ungesunde Geräusche.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
23.02.2018	09:55	18:15	Bernd Schnädelbach
23.02.2018			

64705

Schnädelbach

Firma Kaufland Vertrieb Esslingen GmbH & Co. KG
Bernd Schnädelbach, Kunde bestätigt Ausführung