

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20180306-2

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
-
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests.

Kaufland:

Notbeleuchtung: Leuchtmittel ausgetauscht an Linie 25/2

| Menge / Einheit | Material |
|-----------------|----------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Datum: | von: | bis: | Monteur: |
|------------|-------|-------|--------------------|
| 06.03.2018 | 09:30 | 13:30 | Bernd Schnädelbach |
| 06.03.2018 | 16:51 | 17:55 | -11 - |

Schnädelbach
Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 un
63322 Rödermark
Telefon 06174 / 40 78 10
Telefax 06174 / 41 71 14 19
Sima Kaufland Vorrats-Epsilon GmbH & Co. KG
D-63322 Rödermark