

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

**FACILITY
EAST** GmbH
GEBÄUDEMANAGEMENT



Arbeitsschein-Nr. 20180314-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

☒ Dänisches Bettenlager (Lidl)

☐ Kaufland

☐ OBI Markt

☐

Art der Arbeiten:

VPS Altanlagenprüfung TAV
Anlagen abgeordnet, alle Leistungen abdecken,
Messung der Wandstärken und Boroskopieren der
Innenseite der Röhre.
Anlagen wieder in Betrieb genommen 9⁰⁰ - 13³⁰

- H. H. Elektrobau Unterlegen von Vortag zurückgenommen.
Batterie räume Tokko/Deichmann und Kaufland gemeinsam
Aufmassgezeichnet und die Batterien aufgenommen. 13³⁰ - 15³⁰
- GFA Tausch des Absperrhahnes in der NAV Entleerung erneuert
und ~~Barometer~~ Manometer NAV oberer erneuert. 15³⁰ - 17³⁰

Menge / Einheit	Material
88/CM	An und AS Echit

Datum:	von:	bis:	Monteur:
14.03.2018	8 ⁰⁰	17 ³⁰	Tayfun Sökmen
14.03.2018			

64705

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 / 40 78 10

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigung Ausführung

Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
Rödelstraße 35 74172 Neckarstall