

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20180406-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

Kaufland:

Arbeiten von H & H Elektrobau GmbH abgenommen.

Zähler-Raum: Schließzylinder funktioniert nicht.

Sprinkler-Raum: Das Manometer für die Kessel-Ladepumpe scheint nicht mehr zu funktionieren.

Die Pumpe lief und der Kessel wurde auch gefüllt, das Manometer hat aber keinen Ladedruck angezeigt.

Leistungsorte:

- Aussenanlage
 - Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
 - Dänisches Bettenlager (Lidl)
 - Kaufland
 - OBI Markt
 - Takko Markt
 -
-

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
06.04.2018			Bernd Schnädelbach
06.04.2018			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung