

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

**FACILITY
EAST** GmbH
GEBÄUDEMANAGEMENT



Arbeitsschein-Nr. 20180406-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☒ Aussenanlage
- ☒ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☒ Dänisches Bettenlager (Lidl)
- ☒ Kaufland
- ☒ OBI Markt
- ☒ Takko Markt
- ☐

☐

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

Kaufland:

Arbeiten von H & H Elektrobau GmbH abgenommen.

Zähler-Raum: Schließzylinder funktioniert nicht.

Sprinkler-Raum: Das Manometer für die Kessel-Ladepumpe scheint nicht mehr zu funktionieren.

Die Pumpe lief und der Kessel wurde auch gefüllt, das Manometer hat aber keinen Ladedruck angezeigt.

Takko: Notbeleuchtung Sozialräume, Vorschaltgerät fehlt.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
06.04.2018	09:00	17:30	Bernd Schnädelbach
06.04.2018			

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon: 06074 / 4078 10
Telefax: 06074 / 4078 14 19
E-Mail: info@kaufland.de
Bernd Schnädelbach
Kunde bestätigt Ausführung