

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20180413-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- 
- 

## Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine: Keine besonderen Vorkommnisse

Sprinkler-Tests

Kaufland:nd

Fehlermeldung am Überwachungs-Tableau: Sabotage an BMZ.

Die Meldung ist nicht nachvollziehbar. An der BMZ ist alles in Ordnung. Es sind keine Ereignisse protokolliert, die zu den Meldungen am Tableau passen, weder in Sachen Uhrzeit noch sachlich.

Wasser-Eintritt im Bereich der Regale mit Becks-Six-Packs. Ca. 1/2 - 1 Liter während einer Stark-Regenphase im Bereich des 2. Fallrohres von links. Der mittlere Aufschlagspunkt entspricht ungefähr des anzunehmenden Abtropfpunktes an 90-Grad-Winkel des Fallrohres.

Oberhalb liegt eine Verbindungsmauffe, die evtl. etwas leckt bei starker Belastung.

Nach zeitnahem Abklingen des Regens kein Wasser-Eintritt mehr feststellbar.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
13.04.2018			Bernd Schnädelbach
13.04.2018			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung