

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20180425-2

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- Kaufland-Blumen
- _____

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

Kaufland:

Manometer am Zulauf der Kessel-Ladepumpe weiterhin defekt.

Notbeleuchtung: Leuchtmittel an den Linien 25/4 und 30/1 getauscht.

Aussenanlage / Parkplatz-Beleuchtung:

Am Nachmittag bei freundlichem welchselden Wetter leuchteten an Türmen mit 3 oder 4 Leuchten immer zwei und an Türmen mit 2 Leuchten immer eine.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
25.04.2018			Bernd Schnädelbach
25.04.2018			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung