

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20180512-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark



## **Leistungsorte:**

- Aussenanlage
  - Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
  - Dänisches Bettenlager (Lidl)
  - Kaufland
  - OBI Markt
  - Takko Markt
  - Kaufland-Blumen

#### **Art der Arbeiten:**

## Wöchentliche Routine

## Sprinkler-Tests

Kaufland: Manometer am Zulauf der Kessel-Ladepumpe weiterhin defekt.

Notbeleuchtung: Leuchtmittel an den Linien 26/3 und 27/1 getauscht.

OBI: Notbeleuchtung: Leuchtmittel an den Linien D2/7 getauscht.al

Dänisches Bettenlager: Wasserschäden an Deckenplatten, insbesondere im Lager 1. Gang links am Ende 3 Platten auf Regal und Boden gefallen.

Deichmann: Wasserschaden an Deckenplatte

Parkplatz-Belastung leuchtet wieder zu 2/3 bei Sonnenstein -

Datum:	von:	bis:	Monteur:
12.05.2018	07:15	15:05	Bernd Schnädelbach
12.05.2018			

