

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20180518-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- Kaufland-Blumen
- \_\_\_\_\_

## Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

Kaufland:

An der Sprinkler-Anlage tropft die OBI-Zuleitung an einer Schelle direkt am 90°-Bogen.

Ein Versuch die Leckage an der Schelle per Anziehen der 19er-Verschraubung zu mindern bzw. zu stoppen scheiterte. Kein Spiel vorhanden.

Nohl wurde gegen 13:00 Uhr informiert und mit aussagefähigen Bildern versorgt.

Manometer am Zulauf der Kessel-Ladepumpe weiterhin defekt.

Parkplatz-Beleuchtung gegen 13:00 Uhr wieder aktiv. Wetter: leicht bedeckt, eher sonnig.

Menge / Einheit	Material	Anspricht der Filiale:

Datum:	von:	bis:	Monteur:
18.05.2018	07:05	14:30	Bernd Schnädelbach
18.05.2018			

**64705**  
*Schnädelbach*  
Bernd Schnädelbach  
Anspricht der Filiale:  
Kaufland Rödermark  
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17  
63322 Rödermark  
Telefon 0 60 94 120 78 10  
Telefax 0 60 94 120 78 14 19  
Epson Color Inkjet Druck  
Kunde bestätigt Ausführung