

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20180524-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- Kaufland-Blumen
- 

## Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

## Kaufland:

Manometer am Zulauf der Kessel-Ladepumpe weiterhin defekt.

Parkplatz-Beleuchtung gegen 17:00 Uhr wieder aktiv. Wetter: leicht bedeckt, eher sonnig.

Dänisches Bettenlager: Fenster im Social-Raum klemt.  
Fluchtweg-Fenster

Menge / Einheit	Material