

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20180601-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- Kaufland-Blumen
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

Kaufland:

Manometer am Zulauf der Kessel-Ladepumpe weiterhin defekt.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
01.06.2018	10:05	18:50	Bernd Schnädelbach
01.06.2018			

Anschrift der Firma:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 1
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 / 40 78 10
Telefax 0 60 74 / 40 78 11

Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
Rödermark 33, 74172 Neckarelz
Kunde bestätigt Ausführung

64705

Schnädelbach
Bernd Schnädelbach