

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20180620-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- Kaufland-Blumen
- \_\_\_\_\_

## Art der Arbeiten:

BMZs von OBI, Dänischen Bettenlager und Kaufland bei den Sicherheitsdiensten in und aus der Revision nehmen, sowie ab- bzw. wieder anschalten.

Der Fa. Nohl Zugang zu den Sprinkleranlagen zwecks Wartung verschafft.

Bilder und weitere Dokumentationen von defekten Leitungsteilen der Sprinkleranlage erstellt.

Diverse Kontroll-Aufgaben erledigt.

Kaufland: Fluchttunnel räumen lassen.

---

---

---

---

---

| Menge / Einheit | Material |
|-----------------|----------|
|                 |          |
|                 |          |
|                 |          |
|                 |          |

|            |      |      |                    |
|------------|------|------|--------------------|
| Datum:     | von: | bis: | Monteur:           |
| 20.06.2018 |      |      | Bernd Schnädelbach |
| 20.06.2018 |      |      |                    |

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung