

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20180704-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- Kaufland-Blumen
- _____

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

Kaufland:

Steuer-Schnell Sprinkler-Anlage: Die Fassung einer grünen Betriebsleitung ist defekt.

BML-Dänischer Bettenlager:

Störung Gruppe 17, 18 & 19 i. zurück gestat.

Gruppe: 17 + 18 wieder gesammelt.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
04.07.2018	09:05	17:45	Bernd Schnädelbach
04.07.2018			

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark

84705 Bernd Schnädelbach, Kunde bestätigt Ausführung

Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG