

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20180814-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

☐ dm-drogerie markt

## Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ Dänisches Bettenlager (Lidl)
- ☐ Kaufland
- ☐ OBI Markt
- ☐ Takko Markt
- ☐ Kaufland-Blumen
- ☐ \_\_\_\_\_

## Art der Arbeiten:

wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

Kaufland:

Trocken-Anlage: Alarm-Glocke funktioniert weiterhin nicht mehr.

Notbeleuchtung: Leuchtmittel an Linie 25/5 ausgetauscht.

Kleinaktionen mit Thomas Schmidt / Acatium REM GmbH wahrgenommen.

---

---

---

---

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
14.08.2018			Bernd Schnädelbach
14.08.2018			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung