

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20180815-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Kaufland
- OBI Markt
-

Art der Arbeiten:

Bilder von den Alarm-Glocken im Kaufland erstellen.

Gas-Zähler im Kaufland und OBI ablesen.

Entfernung der abgeknickten Bäume prüfen.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
15.08.2018			Bernd Schnädelbach
15.08.2018			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung