

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20180823-1 # 2

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Backhaus Schäfer GmbH
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ Dänisches Bettenlager (Lidl)
- ☐ Handyln
- ☐ Kaufland
- ☐ Kaufland-Blumen
- ☐ Kaufland-Metzger
- ☐ Kaufland-Schuster
- ☐ OBI Markt
- ☐ Takko Markt
- ☐

- ☐ Kaufland Apotheke
- ☐ Kaufland-Friseur
- ☐ Kaufland-Nagelstudio
- ☐ Kaufland-Tabak, Lotto & Zeitungen
- ☐ OBI-Bäcker
- ☐ dm-drogerie markt

Art der Arbeiten:

* Aussenanlage begutachten und zusätzlich die Bäume angeschaut auf dem Parkplatz. Die durch den Sturm ~~weg~~ umgefallenen Bäume, Baumstümpfe mit Rot/Weiss Floterband zusätzlich kenntlich gemacht. Einige Bäume sind bereits angegriffen zzt. 8 Stück die evtl. auch entfernt werden sollten.

* * Lüftung Friseur (Störung seit 21.04.18) geht immer noch nicht in der Lüftungszentrale noch dem Filter und Motorantrieb geschaut. Keilriemen Ok, Luftfilter extrem verschmutzt, Luftfilter erneuert.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
* 23.08.2018	1130	1230	Tayfun Sökmen
* * 23.08.2018	1230	1300	Tayfun Sökmen

34705

Anschrift des Filials:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 69 78 140 78 10
Telefax 0 69 78 140 78 14 18
Kunde bestätigt Ausführung

Tayfun Sökmen
rma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
Schwaben 11, 63322 Markersheim