

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20180831-1 # 1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- Kaufland-Blumen
- 

## Art der Arbeiten:

TAK durch Mehl durchgespülkt und entwesert  
anlage ist wieder funktionsfähig.  
- BMF Ab und An gemeldet.  
- Tor vom OBI WE mit Neuen Handsender  
programmiert.

Menge / Einheit	Material
8 fkm	Ab und Asfahrt

Anschrift der Filiale:  
Kaufland Rödermark  
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17  
63322 Rödermark  
Telefon 0 60 74 / 40 78 10  
Telefax 0 60 74 / 40 78 14 19

Datum:	von:	bis:	Monteur:
31.08.2018	7:30	15:00	Michael Sporer
31.08.2018			

Michael Sporer

Kunde bestätigt Ausführung