

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20180919-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Kaufland Apotheke

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Backhaus Schäfer GmbH
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- HandyIn
- Kaufland
- Kaufland-Blumen
- _____

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routines

Sprinkler Test

OBI:

Leuchtmittel der Notbeleuchtung ausgetauscht: Linie D8/3

Kaufland:

Leuchtmittel der Notbeleuchtung ausgetauscht: Linie 28/2 und 31/1.

WISAG-Techniker wegen Lüftungsanlagen-Störung: Erfolgloser Versuch den Rauchmelder auszutausch.

Das Ersatzteil war nicht baugleich mit dem Bestandsgerät und konnte nicht funktionierend angeschlossen werden. Kein Zweit-Ersatzteil dabei.

Takko:Leuchtmittel der Notbeleuchtung ausgetauscht: Linie D7/2

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
19.09.2018			Bernd Schnädelbach
19.09.2018			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung