

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20180919-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

Kaufland Apotheke

## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Backhaus Schäfer GmbH
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- HandyIn
- Kaufland
- Kaufland-Blumen
- 

## Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routines

Sprinkler Test

## OBI:

Leuchtmittel der Notbeleuchtung ausgetauscht: Linie D8/3

## Kaufland:

Leuchtmittel der Notbeleuchtung ausgetauscht: Linie 28/2 und 31/1.

WISAG-Techniker wegen Lüftungsanlagen-Störung: Erfolgloser Versuch den Rauchmelder auszutausch.  
Das Ersatzteil war nicht baugleich mit dem Bestandsgerät und konnte nicht funktionierend angeschlossen werden. Kein Zweit-Ersatzteil dabei.

Takko: Leuchtmittel der Notbeleuchtung ausgetauscht: Linie D7/2

Menge / Einheit	Material	

Datum:	von:	bis:	Monteur:
19.09.2018	09:35	19:15	Bernd Schnädelbach
19.09.2018			

**64705**  
*Schnädelbach*  
Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG  
Bernd Schnädelbach  
Kunde bestätigt Ausführung

