

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20180928-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- Kaufland-Blumen
- _____

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routines

Sprinkler Test.

Deichmann:

Mitarbeiterinnen klagen über kühle Lüftung, die permanent läuft.

Kaufland:

Luftdruck für den Wasserkessel erhöht.

Firma Grün verständigt, dass in der Kunden-Toilette das linke Urinal verstopft ist.

WISAG-Techniker hat 11:00-Termin abgesagt.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
28.09.2018			Bernd Schnädelbach
28.09.2018			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung