

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20181028-1

Objekt:

OBI Markt
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- Takko Markt
- dm-drogerie markt
- _____

Art der Arbeiten:

Begleitung der Firma Schwerber Abfluss-Kanal- zum Fräsen der Abwasserkanäle, Kamerauntersuchung und Spülen des Grundkanals.

Ab und Anmelden der BMA.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
28.10.2018			Tayfun Sökmen
28.10.2018			

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung