

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20181101-2

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

## Leistungsorte:

- Aussenanlage**
  - Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG**
  - Dänisches Bettenlager (Lidl)**
  - Kaufland**
  - OBI Markt**
  - Takko Markt**
  - 
  -

dm-drogerie markt

## **Art der Arbeiten:**

Nohl kommt zur Wartung der gesamten Sprinkler, Frostschutz Prüfung und TAV Entwässerung + die Alarm Glocke im Kaufland noch mal Überprüfen.

<b>Menge / Einheit</b>	<b>Material</b>

Datum:	von:	bis:	Monteur:
01.11.2018			Tayfun Sökmen
01.11.2018			

Tayfun Sökmen

---

#### Kunde bestätigt Ausführung