

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitschein-Nr. 20181110-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

☒ dm-drogerie markt

## Leistungsorte:

- ☒ Aussenanlage
- ☒ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☒ Dänisches Bettenlager (Lidl)
- ☒ Kaufland
- ☒ OBI Markt
- ☒ Takko Markt
- ☐
- ☐

## Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler Test.

Kaufland:

Notbeleuchtung an Linie 34/1 das Leuchtmittel getauscht.

Beide Alarmglocken krähsen nur noch.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
10.11.2018	10:55	19:10	Bernd Schnädelbach
10.11.2018			

64705

*Bernd Schnädelbach*

Bernd Schnädelbach

**Anschrift der Filiale:**  
 Kaufland Rödermark  
 Ober-Rodener Straße 13, 16 und 17  
 63322 Rödermark  
 Telefon 0 60 74 14 75 10  
 Telefon 0 60 74 14 75 14 10