

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20181122-2

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
-
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler Test.

Dänisches Bettenlager:

Der Schädlingsbekämpfer hat keine Anzeichen finden können, dass derzeit sich ein tierischer Guest in der abgehängten Decke aufhält.

Er schlägt vor eine Kamera mit Bewegungsmelder zu installieren.

OBI:

Papierrollen für die BMZ werden gebraucht.

Deichmann:

leichtes Leck in einer wasserführenden Leitung. Deckenplatte weisst braunen Fleck auf.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
22.11.2018	10:45	18:55	Bernd Schnädelbach
22.11.2018			

Schnädelbach

Bernd Schnädelbach

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener-Strasse 13-17
63322 Rödermark
Telefon 06102 74140 10 19
Kunde bestätigt Ausführung
Cation Projekt KG