

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20181122-2

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
-
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler Test.

Dänisches Bettenlager:

Der Schädlingsbekämpfer hat keine Anzeichen finden können, dass derzeit sich ein tierischer Gast in der abgehängten Decke aufhält.

Er schlägt vor eine Kamera mit Bewegungsmelder zu installieren.

OBI:

Papierrollen für die BMZ werden gebraucht.

Deichmann:

leichtes Leck in einer wasserführenden Leitung. Deckenplatte weisst braunen Fleck auf.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
22.11.2018			Bernd Schnädelbach
22.11.2018			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung