

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20181127-2

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
-
-

Art der Arbeiten:

WC Obi überprüft warum der Schmutztank innerhalb von 1 Woche bereits voll war.
Ursache war ein eingeklemmter Druckwasserdrücker. Drücker wieder richtig montiert und funktioniert wieder.
Acatium informiert.

Lüftung Kaufland ist wieder auf Störung. Störung zurückgesetzt.

Wasserschaden beim Friseur lokalisiert „Bilder“ ist das Abwasserrohr von oben.
Bilder an Acatium per Handy gesendet.

Dach begangen.

Heizung Kaufland, hatte Störung, weil Wissag bei der Reparatur des Wasserschadens vom 01.12.2018 bei der Apotheke das Wasser der Heizung nicht aufgefühlt hat.
Heizungsanlage mit Wasser aufgefühlt. Heizung geht wieder.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
27.11.2018			Tayfun Sökmen
27.11.2018			Orkun Sökmen
27.11.2018			

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung