

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitschein-Nr. 20181207-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

☐ dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ Dänisches Bettenlager (Lidl)
- ☐ Kaufland
- ☐ OBI Markt
- ☐ Takko Markt
- ☐
- ☐

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine.

Sprinkler-Tests.

Kaufland:

Wasser im Kessel recht niedrig.

Dänisches Bettenlager:

Alarm-Glocke der Nass-Anlage sehr leise, kaum Schlagen.

Alarm an hinterer Tür: blinkt immer wieder, auch nach mehrfachem Reset via Schlüssel.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
07.12.2018	11:05	19:45	Bernd Schnädelbach
07.12.2018			

64705

Schnädelbach

Bernd Schnädelbach

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 40 78 10
Telefax 0 60 74 40 78 14 19

Fusion GmbH & Co. KG

Kunde bestätigt Ausführung