

|                             |          |                  |
|-----------------------------|----------|------------------|
| Taifun Dienstleistungs GmbH | Telefon: | 06257-504 99-90  |
| Am Elfengrund 47            | Fax:     | -91              |
| 64297 Darmstadt             | Mobil:   | 0160-96 34 73 73 |



Arbeitsschein-Nr. 20181213-2

|          |                                         |             |               |
|----------|-----------------------------------------|-------------|---------------|
| Kunde:   | Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG | Projekt-Nr: | P63322050.031 |
| Straße:  | Rötelstr. 35                            | Kunden-Nr:  | K74172002     |
| Ort:     | 74172 Neckarsulm                        |             |               |
| Objekt:  | Kaufland Filiale 6470                   |             |               |
| Straße:  | Ober-Rodener-Str. 13-15                 |             |               |
| Ort:     | 63322 Rödermark                         |             |               |
| Kontakt: | Herr Johann Jaeckel                     | Telefon:    | 07132-94-5181 |
| Auftrag: | Sonderarbeiten Kaufland                 | ab ca.      |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                |            |            |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------------------|
| 1.                                                                                                                                                                                                                                              | am: 13.12.2018 | von: 14:40 | bis: 15:50 | durch: Bernd Schnädelbach |
| Siphon am Waschbecken im Büro des Wareneingangs abgerissen, wegen Durchrostung Halterandes am Becken.<br>Schaden gesichtet, Material bei OBI eingekauft.<br>Neuen Siphon mit Dichtung eingebaut. Rohrlängen zum Wandablauf-Anschluss angepasst. |                |            |            |                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |            |            |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------------------|
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | am: 13.12.2018 | von: 18:15 | bis: 18:45 | durch: Bernd Schnädelbach |
| Kund-WC Herren: an einer Kabinen-Tür ist der Schließzapfen abgebrochen. Schaden gesichtet, geprüft, OBI über ein geeignetes Schloss verfügt. Leider nein.<br>Bilder erstellt. Wir werden uns den Sanitär-Installateur wenden, um von ihm zu erfahren, wo ein passendes Schloss bezogen werden kann. |                |            |            |                           |

|                                                                |         |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| 1                                                              | Stunden |
| 50iger Dichtung für Wandablauf zum Anschluss des Siphon-Rohres |         |

|                  |         |
|------------------|---------|
| 1                | Stunden |
| Siphon in Chrome |         |

| Nr. | Datum      |   | von   | bis   | Zeit  |
|-----|------------|---|-------|-------|-------|
| 1.  | 13.12.2018 | x | 14:40 | 15:50 | 01:10 |
| 2.  |            |   | 18:15 | 18:45 | 00:30 |

Aufwand: 01:40

Rödermark, den 13.12.2018

*Bernd Schnädelbach*

Kunde

Bernd Schnädelbach